



いないロジスティクス(株)

クールサーム施工期間:2017年4月17日~5月16日 10,078㎡

【測定箇所】



施工前は外気温より+6℃だった室温が、
施工後には外気温より-6℃になりました。
12℃の室温低下効果が認められました。



— 気象庁外気温(倉吉) — ①増築棟 — ②旧棟

株式会社 大高商会

最高温度	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	
天気	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☀	☀	☔	☔	☔	☔	☀	☀	☀	☔	☀	☀	☔	☔	☀	☀	☀	☔	☔	☔	☀	☔	☔	☀	☔	☀
外気温	19.5	18.9	14.2	15.4	15.1	12.3	14.9	22.8	23.2	24.1	21.4	18.3	17.8	19.8	17.9	13.7	15.9	24.8	23.6	16.5	15.6	20.6	19.7	29.5	19.0	18.0	26.3	27.1	26.1	22.1	25.5	
①増築棟	20.3	20.9	15.7	14.5	14.7	17.6	19.6	20.9	21.7	22.7	18.3	19.7	19.1	17.7	21.1	20.3	19.3	21.6	22.2	16.4	19.7	20.4	20.5	22.6	19.9	17.9	20.4	21.1	21.9	18.9	19.8	
②旧棟	21.1	21.7	15.5	15.2	15.1	18.7	21.1	22.1	22.5	23.6	18.7	20.7	19.4	17.6	20.6	19.4	18.3	20.8	21.3	15.9	18.8	19.7	19.4	22.1	19.1	18.3	20.9	21.6	22.4	19.1	20.3	

+6℃

+6℃

-7℃

-6℃